

<b>Hersteller</b>	Hyunday	Dokument Nr.	5206
<b>Baujahr/Modell</b>	FX Coupe 1997	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	sw/ws	negativ	Kompaktstecker weiß über Motorhaubenöffner (20pol.) PIN 18
Zündung	sw/ws	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/ws	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/rt	negativ	PIN 14 am weißen Kompaktstecker (20pol.)
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			Servo setzen
ZV entriegeln			Servo setzen
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	Hinter dem Handschuhfach		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:\* Blinkerfarben dunkelgrün und dunkelgrün/schwarz.
