

<b>Hersteller</b>	Lamborghini 1995	Dokument Nr.	5262
<b>Baujahr/Modell</b>	Countach	Zentralverriegelungsart	Negativ

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	blau	negativ	am Innenlicht
Zündung	braun + blau	positiv	Stecker über Lenksäule mit rotem und 2 blau/rote Kabel
Anlasserunterbrechung			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
ZV verriegeln	rot	negativ	unter vorderer Haube an Relaisbox -
ZV entriegeln	grau/weiss	negativ	- von ZV
Blinker	bl/ws + gb/rt	positiv	an den Blinkern
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	hinter Metallabdeckung im Beifahrerfußraum		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	im Motorraum		
LED	in der Mittelkonsole		
Valet switch	in der Mittelkonsole		
MRS	an der Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: