

Hersteller	Lancia	Dokument Nr.	5089
Baujahr/Modell	1993 Thema	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	rt/ws ws/sw ws	negativ	getrennte Innenlichtsteuerung
Zündung	gn/sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	sw	negativ	an der Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	ws	negativ	roter Stecker im Fußraum rechts hinter Abdeckung des Steuergerätes
ZV entriegeln	ws/sw	negativ	roter Stecker im Fußraum rechts hinter Abdeckung des Steuergerätes
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben blau/weiß und blau schwarz.
