

<b>Hersteller</b>	Toyota	Dokument Nr.	5392
<b>Baujahr/Modell</b>	Celica 1999	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/ws	negativ	im Stecker Fußraum Fahrerseite A-Säule
Zündung		positiv	an der Lenksäule
Anlasserunterbrechung		positiv	an der Lenksäule
Kofferraumkontakt	hellgrün/silber	negativ	an der Kofferraumlampe
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	br	negativ	Fußraum Fahrerseite
ZV entriegeln	ge/sw	negativ	Fußraum Fahrerseite
Blinker + Blinkerfarben.	* *grün/weiß/silber	negativ !!!!	Warnblinkschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	gn/ws/silber	positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)	gr/silber	negativ	Diagnosestecker Armaturenbrett
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: ACHTUNG BLINKER SIND NEGATIVGESTEUERT!!!!!!!!!!!!!!