

<b>Hersteller</b>	Hyundai	Dokument Nr.	5382
<b>Baujahr/Modell</b>	1999 Galloper	Zentralverriegelungsart	Servo setzen

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/gn	negativ	Schweller Fahrerseite
Zündung	sw/ws	positiv	an 6-fach Stecker links neben Lenksäule
Anlasserunterbrechung	sw/ge	negativ	an 6-fach Stecker links neben Lenksäule
Kofferraumkontakt		negativ	Schalter setzen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			Servo setzen
ZV entriegeln			Servo setzen
Blinker + Blinkerfarben.	* *grün/blau und grün/gelb	positiv	an 20-fach Stecker links neben Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: