

<b>Hersteller</b>	Lancia	Dokument Nr.	5088
<b>Baujahr/Modell</b>	1993 Y10	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	ws	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	orange	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt		negativ	Schalter setzen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	ws/ge	negativ	Steuergerät ZV im Fußraum links
ZV entriegeln	bl/rt	negativ	Steuergerät ZV im Fußraum links
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: \* Blinkerfarben schwarz/blau und blau/gelb.
