

<b>Hersteller</b>	Opel	Dokument Nr.	5249
<b>Baujahr/Modell</b>	1995 Frontera	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/gn	negativ	Steckerplatz Nr. 3 des weißen 4-pol. Steckers hinter dem Sicherungskasten
Zündung	sw/ge	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	ws/bl	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt		negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			bitte Servo setzen
ZV entriegeln			bitte Servo setzen
Blinker	*	positiv	unter dem Armaturenbrett siehe NOTES
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtsch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: \* Blinkerfarben: grün/schwarz und grün/weiß (Steckerplatz Nr. 7 und 10 des gelben 14-pol. Steckers hinter Innenraumverkleidung Fahrerseite unterhalb der A-Säule.

Benzinpumpe: Weißer 18-pol. Stecker hinter der Innenraumverkleidung unterhalb der A-Säule Fahrerseite. Kabelfarbe schwarz/blau.
