

Hersteller	Skoda	Dokument Nr.	5368
Baujahr/Modell	1998 Octavia 1.6 GLXi	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/gr	negativ	am Innenlicht
Zündung	sw	positiv	Lenksäule Kabelbaum links
Anlasserunterbrechung		positiv	an der Lenksäule
Kofferraumkontakt	br/sw	negativ	am Kofferraumlicht
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw/ge	negativ	Schalteinheit in der Fahrertür (*)
ZV entriegeln	ws/ge	negativ	Schalteinheit in der Fahrertür (*)
Blinker + Blinkerfarben.	*	positiv	Warnblinkschalter
	*sw/ws und sw/gn		
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	Beifahrerseite hinter Handschuhfach		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes:(*) Steuergerät für ZV kann auch unter dem Lenkrad sitzen: Steuergeräte Nr. 1JO962258 PIN 2 sw (AUF) PIN 7 ge (ZU) oder Steuergeräte Nr. 3BO959799 PIN 4 sw (AUF) PIN 2 ge (ZU). INFO: Es kann vorkommen, daß aufgeführte Pins nicht belegt sind. Bitte dann separat aufkleben.
