

Hersteller	Chrysler 1998	Dokument Nr.	5258
Baujahr/Modell	Grand Cherokee	Zentralverriegelungsart	Wechseipolarität**

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	gelb	negativ	an Licht unter Armaturenbrett (high/low)
Zündung	blau	positiv	an Lenksäule
Anlasserunterbrechung	gb oder bl/gb	positiv	an Lenksäule
Kofferraumkontakt	-	negativ	der gleiche wie Türkontakt
Motorhaubekontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	**	wechseipol.	**
ZV entriegeln	**	wechseipol.	**
Blinker			
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts	*	*	*
Elektr. Fenster links	*	*	*
1. Zündschlossstellung Radio	rt/sw	positiv	an Lenksäule Heizung: sw/or
Zündung beim Starten	blau		
Bremslicht	weiss	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	gr/ws	negativ	an Zündspule
Rückfahrleuchtensch.	Br/gn	positiv	unter Rücksitzbank
Komponenten			Einbauort
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	im Motorraum		
LED	in der Mittelkonsole		
Valet switch	in der Mittelkonsole		
MRS	an der Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:** ZV: Es ist nötig die ZV an zwei Punkten abzugreifen , und zwar in der Fahrertüre am Stellmotor und in der Beifahrertüre am ZV-Schalter !!! Fahrertüre : zu = or/vio und auf = rs/sw . Beifahrertüre : zu = sw/ws und auf =rs/sw . Es ist sehr schwer mit Kabeln in die Türen zu kommen . Deshalb wird empfohlen die ZV-Ausgänge der Alarmanlage auf Minussteuerung anzuschließen und mit diesen Kabeln dann in beide Türen zu gehen .Setzen sie dann die benötigten Relais in die Türen . +12 Volt können sie in den Türen an den ZV-Modulen abgreifen .

Standlicht: bl/rt - positiv - am Sicherungsblock auf der Fahrerseite (am Relais).

Abblendlicht : vio/gb - positiv - schwarzer Stecker unterm Armaturenbrett .

Benzinpumpenunterbrechung:dunkelgrün/weiss -

Scheibenwischer : br/ws - in Kabelbaum nahe des Wischermotors