

<b>Hersteller</b>	Opel	Dokument Nr.	5350
<b>Baujahr/Modell</b>	Frontera	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/gn	negativ	an der Innenbeleuchtung
Zündung	sw/rt	positiv	an der Lenksäule
Anlasserunterbrechung	sw/ge	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumkontakt	gn	negativ	an der Kofferraumbeleuchtung
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			Stellmotor nachrüsten in der Fahrtür
ZV entriegeln			Stellmotor nachrüsten in der Fahrtür
Blinker + Blinkerfarben.	* *sw/ws und sw/gn	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: