

Hersteller	Hyunday	Dokument Nr.	5391
Baujahr/Modell	Sonata GLS	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	ge/sw	negativ	parallel zum Türkontakt
Zündung	ws/sw	positiv	6-pol. weißer Stecker an der Lenksäule
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloß
Kofferraumkontakt	rt/sw	negativ	an der Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	gn/ge	negativ	von der Fahrertür kommend
ZV entriegeln	bl/ge	negativ	von der Fahrertür kommend
Blinker + Blinkerfarben.	*	positiv	an der Lenksäule
	*dunkelgrün und gn/ge		
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: