

Hersteller	Seat Cordoba	Dokument Nr.	5233
Baujahr/Modell	GLX 4-Türer '94	Zentralverriegelungsart	Vakuum

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	braun/weiß	negativ	Fußraum Fahrerseite Kabelbaum
Zündung	schwarz	positiv	Kabelbaum vom Zündschloß
Anlasserunterbrechung	rot/schwarz	positiv	Kabelbaum vom Zündschloß
Kofferraumkontakt	braun/weiß	negativ	parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	schwarz/rot	vakuum	Türdurchführung Fahrerseite
ZV entriegeln	schwarz/rot	vakuum	Türdurchführung Fahrerseite
Blinker	sw/ws + sw/gn	positiv	Kabelbaum an Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch			
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: